

İŞ EMRİ NO:KKC603066

PLAKA NO:41R7500

ŞASE NO:

WAUZZZ4F3BN012937

ŞAŞI NUMARALI ARACIN

OTORAPOR

OTO EKSPERTİZ RAPORUDUR

BU RAPOR, ALİ ASLAN ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.
HER OTORAPOR, BAĞIMSIZ FRANCHISE İŞLETMESİDİR. HER İŞLETME KENDİ ÜRETTİĞİ RAPORDAN SORUMLUDUR.

Bayi Adresi : Yeni yalı mahallesi, Hızır Reis Caddesi No : 88 Körfez / KOCAELİ

Raporla ilgili Destek İstedığınızde 90 (533) 624-34-05 Numaralı Telefonda Bize Ulaşabilirsiniz

ARAÇ YÖNETMELİK KAPSAMI DIŞINDA KALAN: 8 YAŞ / 160.000 KM. SINIRININ ÜZERİNDE OLDUĞU İÇİN, RAPORUN NOTERE BİLDİRİLMESİNE GEREK YOKTUR. ARAÇ YÖNETMELİK GEREĞİ GARANTİ DİŞİNDADIR



Plaka : 41R7500

Motor No : CDY039007

DİKKAT

Bu rapor doğa dostu özet rapordur ve sadece sizin için önemli noktaları içerir. Detaylı raporu, diğer fotoğrafları, ekspertiz sözleşmesini, raporun orijinal olup olmadığını teyit etmek için, Otorapor Mobil uygulamasını android veya iPhone işletim sistemine sahip akıllı telefonunuza indirip bu sayfadaki karekodu okutarak indirebilir ve raporunuzu ömür boyu telefonunuzda saklayabilirsiniz. Karekodu tarayınız ve raporu telefonunuza indiriniz.

Ayrıca otorapor.com sitemizden rapor iş emri numarası olan "KKC603066" kodu ile elinizdeki raporun değiştirilmemiş olduğunu teyit edebilirsiniz.



FOTOĞRAFLARI RENKLI GÖRMEK ve RAPORU ARŞİVLEMELİK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI İNDİRİP QR KODU TELEFON KAMERASINDAN TARAYINIZ



iPhone



Android



ALİ ASLAN kişisel tasarımdan oluşmaktadır. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği raporu



İŞ EMRİ NO: KKC603066

PLAKA NO: 41R7500

ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937



Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İŞ EMRİNİ AÇAN TEKNİSYEN	Ali ASLAN
ARAÇ KABUL TARİHİ	08.12.2022
ARAÇ KABUL SAATİ	16:24
KAPANIŞ TARİHİ	08.12.2022
ARAÇ TESLİM SAATİ	17:04
OTORAPOR GİRİŞ KM	263011
OTORAPOR ÇIKIŞ KM	263011

BU RAPOR, ALI ASLAN ŞİRKETİ TARAFINDAN ÜRETİLMİŞTİR.

Yeni Yalı mahallesi, Hızır Reis Caddesi No : 88 Körfez / KOCAELİ
90(533)824-34-05

Vergi No : 0871083159 / 41443867096

BAYİ İMZASI

ARAÇ BİLGİLERİ

PLAKA	41R7500		
ŞAŞI NO	WAUZZZ4F3BN012937		
MOTOR NO	CDY039007		
MARKA	Audi		
MODEL (CİNSİ)	Audi A6 3.0 TDI quattro		
ÜRETİM YILI (TARİHİ)	2011		
İlk Tescil Tarihi	10.01.2011	Tescil Tarihi	10.01.2011
ARAÇ YAKIT CİNSİ	Dizel		
VİTES TİPİ	Otomatik		

EKSPERTİZ TALEP EDEN / MÜŞTERİ BİLGİLERİ (ALICI)

ADI SOYADI	T.C. KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI
TELEFON CEP	0(536)951 2311
E-MAİL	.
Vergi D. / T.C. NO - VERGİ NO	KOCAELİ/KÖRFEZ / 8150157927
TELEFON İŞ / EV	
ADRES	KOCAELİ/KÖRFEZ
İMZA (ALICI VEYA VEKİLİ)	

TALEP EDİLEN PAKETLER

PAKETLER	<input checked="" type="checkbox"/> HOŞGEL DİNİZ PAKET
PAKET TUTARI	1000.00 TL
YAPILAN ÖDEME	1000.00 TL

ARAÇ SAHİBİ (RUHSATTA YAZAN)

ADI SOYADI	T.C. KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI
T.C. NO / VERGİ NO / MERSİS NO	8150157927
ADRES	KOCAELİ/KÖRFEZ
E-MAİL	.
İMZA (ARAÇ SAHİBİ VEYA VEKİLİ)	

ARACI KULLANAN VEYA VEKİL KİŞİ BİLGİLERİ (SATICI)

ADI SOYADI	T.C. KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI
TELEFON CEP	0(000)000 0000
ARAÇ HAKKINDA ARAÇ SAHİBİNİN BEYANI	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TLİŞRÜ RAPORLARA AYI TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MÜTELAKTIR. RAPORLARI GEÇERLİ OLARAK MESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
MİNELOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ MİNELOGRAM BULUNMAYAN,
AMİT TL) KAĞIDA BASKI YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

08.12.2022 17:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZBu rapor, ALI ASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız
ve tarafsızdır. Her işletme kendiliğinden ürettiği rapordan sorumludur.

f t y o otorapor

www.otorapor.com

Seri U

538716



OTORAPOR

Fotokopi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçerlidir.
Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.



Rapor Sahibinin

İŞ EMRİ NO:KKC603066

PLAKA NO:41R7500

ŞASE NO:WAUZZZ4F3BN012937

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

İKİNCİ EL OTO GARANTİ TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
KASKO VE TRAFİK SİGORTASI TEKLİFİ İSTİYOR MUSUNUZ?	<input type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR
FEDEK ANAHTAR?	<input type="checkbox"/> VAR <input type="checkbox"/> YOK <input checked="" type="checkbox"/> BİLMİYORUM
RUHSATIN ASLI GÖRÜLDÜ MÜ?	<input checked="" type="checkbox"/> EVET <input type="checkbox"/> HAYIR

EKSPERTİZ ÖNCESİ TESPİT EDİLEN DURUMLAR

Tarih : 27.06.2012 - Sebep : Carpma - Tutar : - Değişen : Yok
AUDI A8 3.0 TDI QUATTRO TIPTRONIC

Araç, 9 yaşından büyük olduğu için motor/mekanik olarak garanti kapsamı **değildir**.

SEÇİLEN EKSPERTİZ PAKETİ MOTOR MEKANİK GARANTİSİNİ KAPSAMAMAKTADIR. BU EKSPERTİZ RAPORU ARACIN İSTASYONUMUZA GİRİŞ ÇIKIŞ KİLOMETRELERİNDEKİ VERİLERİ YANSITMAKTADIR.

<https://hgs.eptavm.com/araç-km-sorgula> adresinden kilometre sorgulaması yapabilirsiniz.

Fotolepi ile çoğaltılamaz. Fotolepi raporlar geçerlidir. Üzerinde oynama yapılmış rapora raporlar geçersizdir. Bu araç sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu basımı için kullanılır. Başka bir basım yapılamaz.

12.2022 17.04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARA YINIZ

Bu rapor, ALJASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız
müchsin işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

!!! BURADA GÖMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!



EKSPERTİZ PAKETİ TUTARI : 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME : 1000,00 TL

İÇİNİ RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MÜHÜRLENDİRİLDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÖMÜŞ
YILDIZLIYAK BULUNMALI. GÖMÜŞ YILDIZLIYAK BULUNMAYAN
ANİTETLİ KAĞIDA BASKIYIM RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

538715





İŞ EMRİ NO: KKC603066

PLAKA NO: 41R7500

ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937

İŞ EMRİ / ARAÇ KABUL / TESLİM / BİLGİ FORMU

TARAFSIZ, BAĞIMSIZ, YETKİLİ

- Bu işyerinde belirtilen işlemlerin yapılması için OTORAPOR ekspertiz servisini yetkili kıyorum.
- Her sayfanın arkasında bulunan sözleşmede yazılı tüm genel ekspertiz bakım ve muayene şartlarını okudum, kabul ediyorum.
- Bu rapor Ekspertiz merkezine getirildiği kilometre ve merkezden çıkış yaptığı kilometreler içerisinde geçerlidir.
- Ekspertiz, motor sıcakken yapılmıştır. Motor soğukken tespit edilebilecek arızalar garanti dışıdır.
- Gerekliğinde ekspertiz öncesi ve sonrası yol testi yapılmasını onaylıyorum.
- Dinamometre test cihazından ve diğer test cihazlarından dolayı oluşabilecek motor, şanzıman vs. arızalardan OTORAPOR sorumlu değildir.
- Aracınızın ekspertiz işlemi sonrası, Otorapor'un aracınızda "Sorunlu", "Hatalı" ya da "Bakım Yapılması Gereklidir" olarak belirttiği tüm parça ve aksamlar sizin sorumluluğunuzdadır.
- ARAÇTA TESPİT EDİLMİŞ SORUNLU PARÇALARIN, GEREKLİ BAKIM VE ONARIMLARI YAPILMADAN TRAFİĞE ÇIKMASI KESİNLİKLE UYGUN DEĞİLDİR; OTO ÇEKİCİSİ İLE YETKİLİ SERVİSTE BAKIM YAPILMASI GEREKLİDİR. TRAFİĞE BU ŞEKİLDE ÇIKILMASI DURUMUNDA ORTAYA ÇIKABİLECEK DURUMLARDAN OTORAPOR SORUMLU DEĞİLDİR.
- Bu rapor sadece aracı ekspertiz yaptıran kişi için geçerlidir. 3.kişilere devir edilemez.
- Aracın alıcı tarafından satış işlemi görmesi durumunda bu rapor geçerliliğini yitirir.
- İşbu iş emri neticesinde, oto ekspertiz raporu alınması istenen aracın oto ekspertiz raporu alındıktan sonra gerekli görüldüğü takdirde bir an önce ilgili servise gidilerek tamir, bakım ve onarımlarının yapılması önemle arz olunur.
- <https://www.otorapor.com/ems> adresindeki ve telefonuma gelen "OTORAPOR OTO EKSPERTİZ VE MUAYENE ŞARTLARI" nı kabul ediyorum.
- Araç hakkında yazılı ve sözlü olarak tüm bilgilendirmeler tarafıma yapılmıştır.
- Airbag kontrolleri ilgili paketlerde OBD yöntemiyle elektronik ve fiziki olarak SÖKÜLMEDEN yapılmaktadır. Airbag paketi satın alınması halinde muvafakat alınarak sökülmetedir.
- Ekspert Assist ve diğer garanti şartlarını kabul ediyorum.
- Özel nitelikli kişisel verilerimi de içeren kimlik kartı verileri ve sair kişisel verilerimin OTO RAPOR ARAÇ MUAYENE VE EKSPERTİZ HİZMETLERİ SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ tarafından sağlanan satın ve satış sonrası hizmetler çerçevesinde; ürün ve hizmetlere ilişkin yönlendirmede bulunulması, kampanyalara ilişkin bilgi verilebilmesi, satın alınan ürün ve diğer hizmetlere ilişkin olarak memnuniyetimin değerlendirilmesine yönelik analizler yapılması ve bu kapsamda tarafıma iletişime geçilmesi, anılan hizmetlere ve ürünlere yönelik tanıtım, pazarlama ve kampanya faaliyetlerinin sosyal medya, arama motorları, e-mail, kısa mesaj vb. kanallarla gerçekleştirilmesi amacıyla tarafıma iletişime geçilmesi ve aynı amaçlarla verilerimin yurt içi veya yurt dışı merkezli dijital pazarlama firmalarına aktarılması, özel günlerde tarafıma hediye gönderilebilmesi için ürün/hizmet sağlayan şirketlere aktarılması amacıyla yukarıda belirtilen bilgiler kapsamında işlenmesini kendi açığ rızam ile onaylıyorum.
- Otorapor Airbag Kontrol Paketi satın alınmayan araçlarda servis kontrolü yaptırılması gerekmektedir. BU RAPORDA AIRBAG PAKETİ SATIN ALINMAMIŞTIR.

DİKKATİ RAPORLARIMIZ DİJİTAL OLARAK ÜRETİLMEKTEDİR. HİÇBİR RAPORUMUZDA EL YAZISI KULLANILMAKTAZDIR. EL YAZISI İLE EKLENTİ YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR

İş emri sayfası 3 sayfadır. Diğer sayfayı kontrol ediniz.

ALICI	SATICI
ADI SOYADI:	ADI SOYADI:
T.C. KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI	T.C. KÖRFEZ TİCARET ODASI BAŞKANLIĞI
İMZA:	İMZA:

!!! BURADA GÖMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TLİŞBU RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERVİSİNİN
MÜHÜRLENDİRİLMİŞ RAPORLARIN GEÇERLİ OLANIYESİ İÇİN HER SAYFADA GÖMÜŞ
MÜHÜRÜN BULUNMASI ZORUNLUDUR. GÖMÜŞ MÜHÜRÜN BULUNMAYAN
ANİTETLİ KAĞIDA BASKIYIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

12.12.2022 17:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZBu rapor, ALI ASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız
bağcıdan işletmektedir. Her işletme kendi ürettiği raporları sunar.

İŞ EMRİ NO: KKC603066

PLAKA NO: 41R7500

ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937

2 / 14

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Triger Kayışı-Zinciri Ses Durumu	😊 Km ve Yaş Sebebiyle Servis Müdahalesi Gerekli
V Kayışı Gergi Rulmanı Ses Durumu	😊 İyi
Klima Kompresörü Genel Durumu	😊 İyi
Turbo Yağ Sızdırmazlığı-Üst Bölge	😊 İyi
Motor Elektrik Tesisatı ve Kabloları	😊 İyi
Motor Piston Kompresör testi gerekli mi?	😊 Hayır
Egzoz Bölgesinde Siyah Duman Var mı?	😊 Hayır
Egzoz Bölgesinde Yağ Dumanı Mevcut mu?	😊 Hayır
Egzoz Manifoldunda Gaz Kaçağı Var mı?	😊 Hayır
Motor Suyunda Yağ Var mı?	😊 Yok
Motor Yağında Soğutma Suyu Var mı?	😊 Hayır
Motorda Üfleme Mevcut mu?	😊 Hayır
Motorda Vuruntulu Çalışma Mevcut mu?	😊 Hayır
Şarj ve Marş Dinamosu Rulmanı Ses Durumu	😊 İyi
Araca Acil Servis Bakımı Gerekli mi?	😊 Hayır
Araçta Motor-Mekanik Olarak İşlem Mevcut mu?	😊 Hayır

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Akü(%)	😊 Orta	: 48
Motor Isı ve Ses İzolasyonu	😊 İyi	

!!! BURADA GÖMÜŞ YALNIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

12.2022 07:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, ALLIŞLAR şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, her işletme için geçerlidir. Her işletme kendi işlettiği araçların tamamı için geçerlidir.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDENE: 1000,00 TL

BU RAPORLARA AY TÜR SATILAN OTORAPOR 010 EKSPERTİZ SERVİSİ NİTELİĞİNDEKİ RAPORLARI GEÇERLİ OLMADIKÇE İÇİN HER SATIŞTA GÖMÜŞ BULUNMAYI BULUNMAYI ZORUNLUDUR. GÖMÜŞ BULUNMAYI BULUNMAYAN ANİTİLİ KARDAŞ BAŞLIYOR RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: KKC603066

PLAKA NO: 41R7500

ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937

3 / 14

MOTOR EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

Fren Ana Merkez Hidrolik Sızdırmazlığı 😊 İyi

Direksiyon Pompası ve Boruları Yağ Kaçağı Durumu 😊 İyi

Motor Yağ Seviyesi 😊 İyi

Yakıt Sistemi ve Sızdırmazlık 😊 İyi

Radyatör Genel Durumu 😊 İyi

Intercooler Genel Durumu 😊 İyi

Soğutma Fanları 😊 İyi

Soğutma Suyu Hortumları ve Sızdırmalık 😊 İyi

Klima Boruları 😊 İyi

Turbo Boruları Genel Durumu 😊 İyi

Emme Manifoldu Durumu 😊 İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Antifiriz 😊 Orta : -15

Motor Koruyucu Kapağı 😊 İyi

Fren Hidroliği Durumu 😊 İyi

Motor Üst Bölge Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Sol Kule Bilyaları 😊 İyi

Sağ Kule Bilyaları 😊 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TL

İÇERİ RAPORLARA AIT TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SEKTİRİLMİŞ
NİTELİKTİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HİOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HİOLOGRAM BULUNMAYAN
ARTETLİ KAĞIDA BASILMIŞ RAPORLAR GEÇERSİZDİR.

08.12.2022 17:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ALJASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız
franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



Facebook, Twitter, YouTube, Instagram icons and text: otorapor

www.otorapor.com

Seri U

538712



İŞ EMRİ NO: KKC603066

PLAKA NO: 41R7500

ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937

4 / 14

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

Motor Karteri Yağ Sızdırmalığı 😊 İyi

Ön Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Şanzıman ve Diferansiyel Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Yağ Sızdırmazlık Ön Diferansiyel 😊 İyi

Yağ Soğutucusu Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Debriyaj Balatası ve Kavrama Sistemi Durumu 😊 Yok

Arka Diferansiyel Boşluk ve Yağ Sızdırmalık 😊 İyi

Arazi Şaftı Genel Durumu 😊 Yok

Arazi Şanzımanı Yağ Sızdırmalığı 😊 Yok

Arka Krank Keçesi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

Airmatik 😞 Yok

Lastiklerin Genel Durumu 😞 Kötü

Motor ve Şanzıman Alt Takozları 😊 Orta

Araç Alt Kısmı Hasar Kontrolü 😊 Hasarsız

Sağ-Sol Ön Fren Kaliperi Hidrolik Sızdırmazlığı 😊 İyi

Ön Fren Balata ve Diskler 😊 İyi

Sol Ön Amortisör 😊 İyi

Sağ Ön Amortisör 😊 İyi

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

08.12.2022 17:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARA YINIZ

Bu rapor, ALIŞILAN çekirtiler tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, her zaman
franchise işletmektedir. Her işletme kendi üretimiyle raporları sunar.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TL

İÇERİ RAPORLARA AILY TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
MÜTELEKİMİZDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİNE İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
YILDIZLI AMBLEMİN BULUNMASI ZORUNLUDUR. GÜMÜŞ YILDIZLI AMBLEMİN BULUNMAYAN
AMİTTELİ KAĞIDA BASILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



f t i o otorapor

www.otorapor.com

Seri U

538711



İŞ EMRİ NO: KKC603066
PLAKA NO: 41R7500
ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937



5 / 14

ALT / ÖN / MEKANİK EKSPERTİZ ve CHECK-UP RAPORU

Turbo Alt Kontrolü 😊 Sorunsuz

Diferansiyel Tranmisyon Mili ve Takoz 😊 İyi

Torsiyon Burç-Denge Kolları ve Salıncak Burç-Fişekleri 😊 İyi

Yakıt Deposu ve Yakıt Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Balataları ve Diskler 😊 İyi

Sol Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 İyi

Sağ Arka Amortisör ve Helezon Yayları 😊 İyi

Sağ-Sol Arka Fren Kaliperi Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Direksiyon Kutusu Yağ Sızdırmazlığı 😊 İyi

Ön Fren Hortumları 😊 İyi

Arka Fren Hortumları 😊 İyi

AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

Sol Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı 😊 Orta

Sağ Ön Rotil, Rot Kolu ve Rot Başı 😊 Orta

Sol Ön Salıncak Fişegi 😊 Orta

Sağ Ön Salıncak Fişegi 😊 Orta

Araca Rot-Balans Ayarı ya da Kontrolü Gerekli Mi? 😞 **Evet**

Motor Muhafaza 😞 **Deforme-Hasarlı**

Taban Plastik Bakalitleri 😊 Orta

!!! BURADA GÖMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

08.12.2022 17:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ALLI ASLAN güvendi tarafından doğrulanmıştır. Her Otorapor, her geçen franchise işletimindedir. Her işletime kendi ürettiği raporların sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TL

İÇİN RAPORLARA AYI TÜM SAATLER OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI İMTELİDİR. RAPORLARIN GEÇERLİLİĞİ İÇİN HER SAATTA GÖMÜŞ HİLGİRAY BULUNMAK ZORUNDASINIZ. GÖMÜŞ HİLGİRAY BULUNMAYAN ARAYE TLİ KASIDA BASKI RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

Seri U

538709



OTORAPOR

Fotoğrafla ile doğrulanmaz. Fotoğraflı raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir. Bu araç sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu için kullanılır. Başka bir baskı yapılmaz.

İŞ EMRİ NO: KKC603066
PLAKA NO: 41R7500
ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937



9 / 14

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

30 Sol Arka - Çamurluk	😊 Orijinal,Çizik	: 90-110 µ (mikron)
29 Sağ Arka Çamurluk	😊 Orijinal,Çizik	: 90-110 µ (mikron)
18 Arka Bagaj	😊 Orijinal,Ayar İşlemi Mevcut	: 90-110 µ (mikron)
36 Sol Ön - Çamurluk	😊 Ezik Mevcut,Lokal Boyalı	: 300 600 µ (mikron)
53 Araçta Noktasal Ezik-Çizik Mevcut mu?	😊 Evet	
Fotoğraf		
27 Kapı Fitil Lastikleri ve Kapı Gergileri	😊 Orta	
52 Ön Tampon	😊 Plastik Parça,Çizik,Lokal Boyalı,Ezik Mevcut	
51 Arka Tampon	😊 Plastik Parça,Çizik	
55 Ön Panjur	😊 Sorunsuz	
54 Tavanda Ezik-Göçük Mevcut mu?	😊 Hayır	
50 Tavan	😊 Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
49 Tavan Tipi	😊 Normal	
48 Ön Kaput	😊 Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
47 Sol Ön - Şasi	😊 Orijinal	
46 Sağ Ön - Şasi	😊 Orijinal	
45 Sol Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	
44 Sağ Ön - Podye Saçı	😊 Orijinal	
43 Sol Ön - Kule	😊 Orijinal	

!!! BURADA GÜMÜŞ YALNIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

08.12.2022 17:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAĞINIZ

Bu rapor, ALI ASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, buğünmer
franchiz ile çalışmaktadır. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TL

BU RAPORLARA AYI TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERVİSİ KASİ
NİYETİ KİMİNİN. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN AYI İNTERNET SAYFADA GÖMÜŞ
KODUNUN BULUNMASI ZORUNLUDUR. GÖMÜŞ KODUNUN BULUNMAYAN
ARTE TL) KADIN BAKIYI RAPORLARIN GEÇERSİZDİR.



f t y o utorapor

www.otorapor.com

Seri U

538695



İŞ EMRİ NO: KKC603066
PLAKA NO: 41R7500
ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937



10 / 14

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

42 Sağ Ön - Kule	Orijinal	
41 Ön Panel	Orijinal	
40 Arka Sol Şasi	Orijinal	
39 Arka Sağ Şasi	Orijinal	
38 Arka - İç Panel	Orijinal	
37 Arka Havuz İçi	Orijinal	
35 Sol Ön - Kapı	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
34 Sol Ön - İç Direk	Orijinal	
33 Sol Orta İç Direk	Orijinal	
32 Sol Arka Kapı İçi	Orijinal	
31 Sol Arka - Kapı	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
28 Sağ Ön İç Direk	Orijinal	
26 Sağ Arka - Kapı	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
25 Sağ Arka Kapı İçi	Orijinal	
24 Sağ Orta İç Direk	Orijinal	
23 Sağ Ön Kapı	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
22 Sağ Ön Çamurluk	Orijinal	: 90-110 µ (mikron)
21 Ön - Cam	Orijinal	

!!! BURADA GÖMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYORSA RAPOR GEÇERSİZDİR !!!

08.12.2022 17:04



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAAYINIZ

Bu rapor, ALI ASLAN şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bir hizmet
franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TL

İŞ BU RAPORLARA AYI TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI
İNTELİGENSİDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÖMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÖMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN
AMFETLİ KABİNA BAKIM RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



100% GARANTİ

www.otorapor.com

Seri U

538694



OTORAPOR

Fotoyuipi ile çoğaltılamaz. Fotokopi raporlar geçersizdir. Üzerinde oynama yapılmış raporlar geçersizdir.
Bu evrak sadece OTORAPOR Oto Ekspertiz Raporu başlığı için kullanılır. Başka bir baskı yapılamaz.

İŞ EMRİ NO: KKC603066
PLAKA NO: 41R7500
ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937



11 / 14

KAPORTA - BOYA EKSPERTİZ VE CHECK-UP RAPORU

20 Sunroof	😊 Sorunsuz
19 Arka Cam	😊 Orijinal
17 Sağ Marşbiyel	😊 Orijinal
16 Sol Marşbiyel	😊 Orijinal
15 Araca Kirli Halde mi Ekspertiz Yapıldı?	😊 Araç Temizdi
14 Araç "FİİLEN AĞIR İŞLEMLİ" Kategorisinde mi? (Bu yorum usta görüşüdür.)	😊 Araçta Ağır İşlem Görülmemiştir
13 Araç Alt Tabanı Kontrolü	😊 Orijinal
12 Karalama Kağıdı	😊 Karalama Kağıdı Fotoğrafı Eki
11 Sağ Frangart (Sağ Üst Direk)	😊 Orijinal
10 Sol Frangart (Sol Üst Direk)	😊 Orijinal
8 Gösterge Panelinde Airbag Işığı Yanıyor mu?	😊 Hayır
3 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Ön Kısım Fotoğrafı
2 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Orta Kısım Fotoğrafı
1 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı	😊 Araç Alt Arka Kısım Fotoğrafı
0 Airbag (Hava Yastıkları) Usta Kanaati	😊 Otorapor Airbag Kontrol Paketi Uygulanmadıysa Yetkili Serviste İncelenmesi Gereklidir.
0 Araç Genelinde Dolu Hasarı Mevcut Mu ?	😊 Hayır
0 Sağ Ön Şasi Ucu	😊 Orijinal
0 Sol Ön Şasi Ucu	😊 Orijinal

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ
BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERLİDİR !!!

08.12.2022 17:04



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ALIŞAN şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız
franchise işletmesidir. Her işletme kendi ücretli raporları sunar.

EKSPERTİZ PAKETİ TUTARI: 1000,00 TL
YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TL

İŞİ RAPORLARA AIT TÜM SAYILAR OTORAPOR OTD EKSPERTİZ SERTİFİKASI
NİTELİĞİNDEDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ
HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN
ANİTELİ KAĞIDA BASKIMANIS RAPORLAR GEÇERLİDİR.



otorapor

www.otorapor.com

Seri U

538693



İŞ EMRİ NO: KKC603066
 PLAKA NO: 41R7500
 ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937



12 / 14

OBD/BEYİN TEST

ÇOK ÖNEMLİ NOKTALAR

★ ★ ☆ ☆ ☆
 37% (16 puan üzerinden 6 puan)

ORTA ÖNEMLİ NOKTALAR

★ ★ ★ ★ ★
 100% (2 puan üzerinden 2 puan)


AZ ÖNEMLİ NOKTALAR

★ ★ ★ ★ ☆
 80% (10 puan üzerinden 8 puan)

TÜM NOKTALAR

★ ★ ★ ☆ ☆
 57% (28 puan üzerinden 16 puan)

Dikkat! Servisler OBD Test Çıktısını arka kontrol verileridir. Bu rapor diğer raporlarda olduğu gibi gürültü ölçümleri arasında geçerlidir. Arıza kullanıldığı sürece arıza çıkartılmayacağı anlamına gelmez. Güzel bir pakete sahip olunuz!



△ **1** Motor Beyin Elektroniklerinde Arıza Kaydı Var mı?

Var

△ **2** Hava Yastığı Elektronikleri Yok

△ **3** Motor İşığı Yanmıyor

△ **4** ABS /ESP/ESR Elektronikleri Arıza Kaydı Yok

△ **5** Klima Elektronikleri Arıza Kaydı Yok

◇ **6** Elektrikli Direksiyon Yok

○ **7** Gövde Elektronik Arızası Mevcut mu? Evet

○ **8** Lastik Basınç Elektronikleri Arıza Kaydı Yok

○ **9** Şanzıman Elektronikleri Arıza Kaydı Yok

○ **10** OBD Test Çıktısı Görseli OBD Test Çıktısı Görseli

EKSPERTİZ ÖZETİ VE GENEL DURUM NOTLARI (UZMAN TEKNİKER GÖRÜŞÜ)

"Servis Kontrolü Gereklidir." ya da "Acil Olarak Servis Bakımı Gereklidir." ibaresi bulunan araçların, servis bakımları yapılmadan trafiğe çıkması sakıncalıdır. Servis müdahalesi gerektiren problemlerden doğacak durumlardan Otorapor sorumlu değildir. "Chip tuning, ateşleme yazılımı, gaz tepkime artırıcı, şanzıman beyni update ve modifikasyonlar garantimiz dışındadır. Araç servis beyni güncellemesi almalıdır. Bu hususlar sorumluluğumuzda değildir. Ekspertiz hizmetimizde bu noktalar kontrol edilmelidir." Gövde Elektronik Arızası Mevcut mu? : Araçta arıza kayıtları mevcut ekte sunulmuştur servis kontrolü gerekmektedir

!!! BURADA GÜMÜŞ YALDIZLI OTORAPOR AMBLEMİ BULUNMUYorsa RAPOR GEÇERSİZDIR !!!

08.12.2022 17:04



BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
 OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
 QR KODU TARAYINIZ

Bu rapor, ALI ASLAN şirketi tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, franchisee işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.



EKSPERTİZ PAKET TUTARI: 1000,00 TL

YAPILAN ÖDEME: 1000,00 TL

İŞİ RAPORLARI AY TÜM SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI İYELİĞİNDİR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLABİLMESİ İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ İMZA İZLENİMİ BULUNMAK ZORUNDADIR. GÜMÜŞ İMZA İZLENİMİ BULUNMAYAN, ANİTİLİ KAĞIDA BASKI YAPILAN RAPORLAR GEÇERSİZDİR.



İŞ EMRİ NO: KKC603066
PLAKA NO: 41R7500
ŞASE NO: WAUZZZ4F3BN012937



14 / 14

KAPORTA-BOYA GARANTİ SERTİFİKASI (Expert Assist)

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurulurken, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır.

HATALI EKSPERTİZ BAŞI MAKSİMUM 6.000 TL DEĞER KAYBI ÖDEMELİ KAPORTA-BOYA GARANTİSİDİR.
HASAR ÖDEMESİNDE ARAÇ DEĞER KAYBI TABLOSU ESAS ALINIR.
1 sene 1000 km. geçerlidir. (hangisi önce dolarsa)
GARANTİ ŞARTLARI İÇİN: <https://otorapor.com/2--el-otomobil-garantisi>

İş bu sertifikayla aracınızın yapılan ekspertizinde, kaporta boya ile ilgili eksik hatalı bilgilendirmeden dolayı almış olduğunuz araçtaki oluşacak değer kaybı teminat altına alınmıştır. Değer kaybı tespiti KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR ZORUNLU MALİ SORUMLULUK (TRAFİK) sigortası genel şartlarında belirtilen esaslara göre yapılacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta - Boya ekspertizi, sadece bu ekspertizden kaynaklanabilecek, ekspertiz raporunda eksik tespit edilen boya ve değişen parçadan dolayı oluşacak maddi değer kayıplarını karşılar. OTORAPOR GARANTİ tarafından sağlanan bu hizmet ile ekspertiz yapılan araç 1 sene veya 1000 km (hangisi önce dolarsa) garanti kapsamındadır. Kaporta boya ekspertiz garantisi, ekspertiz kapsamı dışında tutulan ve araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve/veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruş ve çizikleri kapsamaz. Bu garanti bir trafik sigortası değildir. Kasko poliçesi değildir. Bu garanti aracın herhangi bir kazaya karışması durumunda geçersiz kalır. Pert-Ağır hasarlı araçlar GARANTİ kapsamına alınmaz. Buna ilaveten, ikinci el aracın model yılı, km ve genel durumu dikkate alınarak normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan, aracın görselliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar kaporta boya ekspertiz garantisini kapsamı dışında tutulmuştur. Araç el değiştirip, noter satışı gördükten sonra garanti geçersiz kalır. GARANTİLİ ekspertiz paketinde yer alan Kaporta-Boya Garantisi, imalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların aracın orijinaline uygun olmaması veya montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması veya gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip yetkili servis tarafından montajının yapılmaması veya tamir şeklinin imalatçı veya yetkili servis tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde geçerli olmayacaktır. GARANTİLİ ekspertiz paketine göre araç ekspertizi yapılan ikinci el araçlarda ekspertiz muayenesi sonrasında ortaya çıkan müşteri şikâyetlerinin giderilmesi linkte belirtilen metotlar izlenerek sağlanır: <https://otorapor.com/2--el-otomobil-garantisi>

Öneri ve şikâyet durumunda: <https://otorapor.com/arac/sikayet>

Müşterinin garanti şartlarını kötü amaçla kullanmaya teşebbüs etmesi ve/veya bundan maddi çıkar sağlamaya çalışması hallerinde, GARANTİLİ ekspertiz paketinde sunulan garanti şartları geçersiz kalacaktır. Böyle bir teşebbüsün tespiti halinde GARANTİ SAĞLAYICISI tarafından savcılığa başvurulurken, müşteri hakkında sigorta dolandırıcılığına teşebbüsten hukuki yollara başvurulacaktır. Aracın aynı gün noter satışının gerçekleşmiş olması şarttır. Ekspertiz yaptıran kişinin aracı noterden satın alması durumunda geçerlidir.



08.12.2022 17:04

BU RAPORU TELEFONUNUZA İNDİRMEK İÇİN,
OTORAPOR UYGULAMASINI YÜKLEYİP
QR KODU TARA YINIZ

Bu rapor, ALLASLAN şirket tarafından üretilmiştir. Her Otorapor, bağımsız franchise işletmesidir. Her işletme kendi ürettiği rapordan sorumludur.

EKSPERTİZ PAKET TUTARI : 1000,00 TL

YAPILAN ÖDEME : 1000,00 TL

İŞBU RAPORLARA AY TÜR SAYFALAR OTORAPOR OTO EKSPERTİZ SERTİFİKASI İNTELEKTÜEL MÜLK HAKLARINA SAHİP OLARAK KORUNMUŞTUR. RAPORLARIN GEÇERLİ OLMASI İÇİN HER SAYFADA GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAK ZORUNDUR. GÜMÜŞ HOLOGRAM BULUNMAYAN, ANİTETLİ KADIN BAŞI MAFİYİ RAPORLARIN GEÇERSİZDİR.



www.otorapor.com

www.otorapor.com

Seri U

538690



İŞ EMRİ NO:

PLAKA NO:

ŞASE NO:

Müşteri bilgileri	Yürüten yer
	otorapor korfez OTORAPOR KÖRFEZ 41100 kocaali-körfez

Normal Scan

Araç	Audi - A6/S6/RS6 (4F/C6) [05-11]
Araç plakası	41 R 7500
Motor kodu	CDYA
Model yılı	
VIN	WAUZZZ4F3BN012937
Kilometre durumu	263010
Referans	
Tarih	08.12.2022 / 16:39

Sistem	Model yılı	Durum
CDYA - TDI	2009 - 2011	Hata sayısı: 3
şanzıman - Multitronic 0AN	2010 - 2011	Tamam
şanzıman - 09L	2005 - 2011	Tamam
şanzıman - 09E	2005 - 2011	Tamam
şanzıman - Multitronic 01J	2005 - 2011	Tamam
Park freni - Elektrikli park freni (EPB)	2005 - 2008	Tamam
Park freni - Elektrikli park freni (EPB)	2008 - 2011	Tamam
ABS/ESP - Bosch 8	2005 - 2011	Tamam
Lastik basıncı izleme sistemi - Pasif sistem (Passive system)	2005 - 2011	Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü kapısı (Driver door)	2008 - 2011	Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu kapısı (Passenger door)	2008 - 2011	Hata sayısı: 1
Kapı elektronikleri - Sol arka kapı (Rear left door)	2008 - 2011	Tamam
Kapı elektronikleri - Sağ arka kapı (Rear right door)	2008 - 2011	Tamam
Kapı elektronikleri - Sürücü kapısı (Driver door)	2005 - 2007	Tamam
Kapı elektronikleri - Yolcu kapısı (Passenger door)	2005 - 2007	Hata sayısı: 1
Kapı elektronikleri - Sol arka kapı (Rear left door)	2005 - 2007	Tamam
Kapı elektronikleri - Sağ arka kapı (Rear right door)	2005 - 2007	Tamam
immobilizer - EZS (Kessy)	2005 - 2011	Tamam
Kullanıcı/çalıştırma erişimi - EZS (Kessy)	2005 - 2011	Tamam
immobilizer - EZS (Kessy) Advanced key	2005 - 2011	Tamam
Kullanıcı/çalıştırma erişimi - EZS (Kessy) Advanced key	2005 - 2011	Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose)	2007 - 2009	Tamam
hava yastığı - Diagnos (Diagnose)	2010 - 2011	Tamam
Infotainment - Enformasyon elektroniği (Information electronics)	2005 - 2011	Tamam
Infotainment - Media player pozisyonu 1 (Media player position 1)	2005 - 2011	Tamam
Infotainment - Radyo (Radio)	2005 - 2011	Tamam

08.12.2022 / 16:40 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.

1 / 3



İŞ EMRİ NO:

PLAKA NO:

ŞASE NO:



Sistem	Model yılı	Durum
Merkezi elektronik - Merkezi elektronik II (Central electronics II)	2005 - 2011	Tamam
Merkezi elektronik - Merkezi elektronik (Central electronics)	2005 - 2008	Hata sayısı: 1
Merkezi elektronik - Merkezi elektronik (Central electronics)	2008 - 2011	Hata sayısı: 1
Konfor sistem - Diagnos (Diagnose)	2005 - 2011	Tamam
Ağ geçidi - Data-bus için Diagnos (Diagnostic for data-bus)	2005 - 2008	Tamam
Ağ geçidi - Data-bus için Diagnos (Diagnostic for data-bus)	2008 - 2011	Tamam
Klima kontrolü - Climatronic "Comfort"	2005 - 2011	Tamam
Klima kontrolü - Climatronic "Basic"	2005 - 2011	Tamam
Direksiyon elektroniği - Diagnos (Diagnose)	2005 - 2011	Tamam
Koltuk elektroniği - Koltuk modülü, sürücü (Seat module, driver)	2005 - 2011	Tamam
Koltuk elektroniği - Koltuk modülü, yolcu (Seat module, passenger)	2005 - 2011	Tamam
Far kontrol - Dinamik ışık kontrolü (Dynamic light control)	2008 - 2011	Tamam
Far kontrol - Dinamik ışık kontrolü (Dynamic light control)	2005 - 2007	Tamam
Far kontrol - Dinamik ışık kontrolü (Dynamic light control)	2005 - 2011	Tamam
Cihaz - Diagnos (Diagnose)	2005 - 2008	Tamam
Cihaz - Diagnos (Diagnose)	2009 - 2011	Tamam
park yardımı - Diagnos (Diagnose)	2005 - 2011	Tamam

CDYA - TDI

Hata kodu	Tanım	Koşul
P2015	Emme manifoldu damper sensörü; uygun olmayan sinyal	- Aralıklı
P2020	Emme manifoldu damper 2 sensörü; uygun olmayan sinyal	- Sürekli
P0401	Egzoz gazı devridaiminde yetersiz akış tespit edildi	- Aralıklı

Kapı elektronikleri - Yolcu kapısı (Passenger door)

Hata kodu	Tanım	Koşul
00920	Ayna ısıtması	- Hatalı devre - Sürekli

Kapı elektronikleri - Yolcu kapısı (Passenger door)

Hata kodu	Tanım	Koşul
00920	Ayna ısıtması	- Hatalı devre - Sürekli

Merkezi elektronik - Merkezi elektronik (Central electronics)

Hata kodu	Tanım	Koşul
01496	Sis Lambaları için Ampul; Sol	- Artıya kısa devre ya da açık devre - Sürekli

08.12.2022 / 16:40 - WOW! ile işbirliği içinde, versiyon 5.3

2 / 3



www.otorapor.com

Seri U

538688

